ILLANCOURT (SEINE:

## NOTE DE RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

	Exemplaire affecté	à:	
Direction :	Atelier :		M. P. R. :

Nº 366.

Matériel

Organe

AVRIL 1954.

Nº 73

4 CV "54" Type R 1062

Refroidissement

RÉFÉRENCE :

PROTECTION DE LA BATTERIE D'ACCUMULATEURS

INFORMATION: Notre Notice d'Entretien N.E. 633 page 9 conseille, pendant l'été, de procéder au démontage des écopes et d'obstruer les orifices à l'aide des 2 bouchons caoutchouc N° 6 049 688 livrés avec l'outillage (voir note R.T. 336).

Pour éviter l'évaporation de l'électrolyte de la batterie et éventuellement la déformation du bac par l'air chaud, vous ne démonterez pas l'écope de chauffage côté droit (côté batterie), mais il sera nécessaire néanmoins, de monter les 2 bouchons obturateurs comme il est indiqué dans la notice d'entretien.

Il y aura lieu également, de monter un troisième bouchon obturateur  $N^{\circ}$  6 049 688 au tuyau de départ de chaúffage (voir figure de la notice, page 9, indicatif  $N^{\circ}$  6).




FIGURE 1 - Vue du déflecteur

NOTA: Pour les pays tropicaux, il est possible d'accentuer le refroidissement du radiateur en montant un DÉFLECTEUR d'AIR (voir fig. 1 et 2).

Commander les pièces comme indiqué au tableau figurant au verso.